

Oprava pivovarského sklepu nemovité kulturní památky Starý hrad v Želetavě 2020

Stav po odklizení zásypu pod vnitřní klenbou



Bednění a zdění vnitřní klenby



Realizace venkovní klenby nad vstupem



Provádění výkopů podlahy sklepa



Podlaha po vyvezení hmoty




Navážení kameniva + drenáže



Podlaha po opětovném navrácení dlažby



Detail podlahy



Provedené odvodnění v chodbě do zadní části sklepa

- litinové vpustě -



SPONZORSKÝ VZKAZ

Umístěno na mřížích sklepa, na budově D a na www

